

Difusión de Casos Fatales

Circular N° 2611 de la Superintendencia de Seguridad Social

Trabajador fallece al ser atrapado por molino

Descripción

Mientras introducía material para el proceso de chancado en un molino, el trabajador es atrapado por la rueda de éste, lanzándolo hacia fuera con gran fuerza, causándole la muerte.

Causas / Análisis del accidente

- Inexistencia de protecciones en el molino
- Ejecución de maniobra inapropiada de llenado de molino
- Diseño inadecuado y ausencia de sistema de bloqueo de molino.

Recomendaciones

- Instalación de protecciones al equipo.
- Instalación de sistema de bloqueo, que automáticamente detenga el funcionamiento del molino una vez que se abra la puerta de carga.
- Capacitación a los trabajadores en sistemas de protección anteriores.