

Difusión de Casos Fatales

Circular N° 2611 de la Superintendencia de Seguridad Social

MINERIA

Roca Impacta a un Vehículo, Dejando un Trabajador Muerto

Descripción

Al ir transitando dos personas en un móvil por una rampa el interior de un rajo, desde banco superior en explotación se desprendió una roca, la cual impactó el techo del mismo, ocasionando la muerte de uno de los trabajadores.



Causas / Análisis del accidente

- Sistema de comunicación inadecuado, lo que no permitió identificar en forma correcta, por parte del conductor, la autorización o espera del permiso de ingreso al lugar con tránsito restringido.
- Falta de barreras duras para regular el ingreso de personal y vehículos en trabajos en línea vertical.

Recomendaciones

- Destinar un solo canal para los avisos de paso a lugares restringidos y canales
- Distintos para la entrega de mensajes que requieran un mayor tiempo de transmisión.
- Establecer barreras duras, las cuales pueden consistir en la instalación de pretilas y/o loros vivos.
- Establecer un código o terminología a utilizar en la entrega y/o recepción de mensajes por parte de los trabajadores involucrados en el ingreso a áreas restringidas.