

INFORMACIÓN DE ACCIDENTES FATALES

Circular 2611 de la Superintendencia de Seguridad Social

Difusión Caso Nº 9-2012 Actividad Económica CONSTRUCCION

DESCRIPCIÓN

EN HORAS DEL MEDIO DIA, EL TRABAJADOR SE DIRIGIA A ALMOZAR EN CONJUNTO CON UN COMPAÑERO DE TRABAJO TRANSITANDO POR LAS INSTALACIONES DE FAENA, AL MISMO TIEMPO, INGRESABA A ESTAS EL CAMION AUTOHORMIGONERO, QUE TRASLADABA MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RADIER. EL TRABAJADOR FUE ATROPELLADO POR EL TREN DELANTERO DERECHO DEL CAMIÓN, FALLECIENDO EN EL LUGAR.

ANÁLISIS CAUSAL

CAUSAS DEL ACCIDENTE

- FALTA DE SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO DE PERSONAS Y VEHICULOS
- FALTA DE CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE LAS PRECAUCIONES DE TRANSITO POR LA FAENA.
- CONTROL DEFICIENTE DE LOS CONDUCTORES DE CAMIONES.

RECOMENDACIONES

1. Establecer un instructivo por escrito, que señale las áreas de transito de personas y de vehículos en la faena.
2. Capacitar a todo el personal de la empresa en el instructivo, dejando constancias de los trabajadores instruidos.
3. Señalizar las áreas de transito de personas y vehículos.
4. Entregar información a los choferes de vehículos que ingresan a la faena, sobre las precauciones que deben tomar.