

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social
Industria, Construcción

Trabajador se accidenta por no evaluar riesgo al realizar dos trabajos a la vez

Descripción

El soldador estaba reparando la estructura de metal, para ello necesitaba enderezar un perfil de metal. **Toma el combo, levanta su careta de soldar y comienza a golpear el perfil de metal** para poder rectificarlo, en uno de los golpes la careta se baja accidentalmente, **obstaculizando la visión del trabajador**, y al dar el golpe se aplasta el dedo perdiendo una de sus falanges en el accidente.

Causas / Análisis del accidente

- No evaluar el riesgo que implica el realizar dos trabajos a la vez.
- No quitarse la careta de soldar, para trabajar en el modelado del metal.

Recomendaciones

- **Instruir al personal de los riesgos presentes en las tareas y áreas de trabajo**, y sus medidas preventivas.
- **Capacitar a todos los trabajadores sobre Autocuidado**, para lo cual se puede solicitar apoyo al organismo administrador (IST).