

Difusión de Casos Fatales

Circular N° 2611 de la Superintendencia de Seguridad Social

Construcción

Trabajador sufre grave daño en su brazo por ausencia de señalética

Descripción

La retroexcavadora se mantenía en operaciones mientras el trabajador cruzaba el área de trabajo. Éste **desconocía las áreas** restringidas, ya que en la faena no existía ninguna señalización o delimitación, como tampoco apoyo de supervisión en el área. El **operador de la retroexcavadora no advierte la presencia del trabajador**, baja el brazo de la máquina, aplastando el trabajador.

Causas / Análisis del accidente

- **Ingreso de trabajadores al perímetro de operaciones** de la retroexcavadora.
- **No se delimita, ni señala el perímetro** de operaciones de la retroexcavadora.
- El operador carece de señalizador, apoyo o supervisor en el área de trabajo.
- **No se instruye a los trabajadores** sobre áreas restringidas o peligros en las zonas de trabajo.

Recomendaciones

- Se deberá realizar el **fortalecimiento de todas las actividades preventivas** en los procesos de planificación y desarrollo de ejecución de obras, asegurando la ausencia de situaciones fuera de control.
- **Delimitar y señalar las áreas restringidas** de las áreas de peatones.
- **Instruir al personal de los riesgos presentes** en las tareas y áreas de trabajo, y sus medidas preventivas.
- **Supervisar todas aquellas tareas críticas** que impliquen altos riesgos en su ejecución.
- Capacitar a todos los trabajadores sobre Autocuidado, para lo cual se puede solicitar apoyo al organismo administrador (IST).