

# Difusión de Casos Fatales

Circular N° 2611 de la Superintendencia de Seguridad Social

Transporte

## Conductor muere al desbarrancarse el camión

### Descripción

El chofer en las primeras horas la madrugada se dispone al traslado del material en su camión, durante el viaje se queda dormido al volante, sin posibilidad de reaccionar frente a una curva, cayendo al barranco de unos 200 metros, el chofer sale eyectado de la cabina, muriendo al momento del impacto.

### Causas / Análisis del accidente

- Conducir vehículo en estado no adecuado (sueño - somnolencia), estaría relacionado con una capacidad física inadecuada o disminuida, en el momento del accidente, para la labor que estaba cumpliendo.
- No utilización del cinturón de seguridad.
- Carencia de Pretil o barrera de contención para la contención del tipo de vehículo que circulan en la vía.

### Recomendaciones

- Se requiere estudiar el sistema de turnos del personal, de manera que asegure un adecuado descanso a los trabajadores, especialmente a los conductores de vehículos pesados.
- Establecer un programa de capacitaciones sobre conceptos de autocuidado y los principios, conceptos y técnicas del Manejo Defensivo con el apoyo del organismo administrador (IST).
- En el caso que la empresa tenga a cargo la mantención de las rutas de desplazamiento de material se sugiere la implementación del pretil de contención ubicado a la orilla de los caminos, con el objetivo de contener un vehículo que se desplace fuera del camino. Como también analizar la factibilidad de instalar barreras de seguridad para contención de vehículos, en todos los puntos críticos de desplazamiento; esto es: curvas, pendientes y zonas angostas.