

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

Pesada pieza con aceite, resbala y amputa dedo

Descripción

Mientras desmontaba una pesada pieza de un equipo rodante, ésta se impregna de aceite, resbalando y cayendo sobre el dedo índice de la mano del trabajador, causando la amputación de una falange.

Causas / Análisis del accidente

- No advertir que al desmontar la pieza, caería aceite, tornándola resbalosa
- El trabajador afectado no tenía el conocimiento específico para la tarea en particular.

Recomendaciones

- Asignar las tareas al personal, de acuerdo a los criterios de experiencia y especialidad.
- Realizar análisis de riesgos específicos frente a cada tarea no rutinaria o habitual.
- Capacitación en autocuidado a todos los trabajadores.