

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

Trabajador sufre amputación de dedo por atrapamiento

Descripción

Al terminar una tarea de soldadura en altura, para lo cual el trabajador se encontraba en un canastillo o “alza hombre”, el operador del equipo realiza un movimiento al canastillo, atrapando el dedo índice de la mano derecha entre la baranda externa del canastillo y una placa recién instalada. El trabajador sufrió la amputación de su dedo.

Causas / Análisis del accidente

- El operador del “alza hombre” adopta una posición inadecuada, que le impide verificar la distancia entre el canastillo y la placa instalada.
- El trabajador afectado coloca su mano en el borde del canastillo y no en la baranda interna para manos.

Recomendaciones

- Confeccionar y difundir un procedimiento de uso seguro del equipo “alza hombre”.
- Realizar inspecciones periódicas a las tareas en las que se utiliza el equipo señalado.
- Capacitar a los trabajadores en el uso del equipo “alza hombre” con el proveedor del mismo.