

## Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

### Sufre amputación de dedo en mantención de automóvil

#### Descripción

Durante la tarea de chequeo de correa de distribución recién instalado de un automóvil, el trabajador detecta un ruido, por lo que procede a manipular una tapa protectora que asume es la que causa el ruido, en ese momento la correa atrapa su dedo pulgar provocando la amputación parcial de éste.

#### Causas / Análisis del accidente

- Intervenir correa de distribución en movimiento, con motor encendido.

#### Recomendaciones

- Reforzar la difusión de normativa que prohíbe la intervención de equipos con partes móviles en movimiento o encendidos.
- Capacitación en autocuidado para todos los trabajadores.
- Señalización de advertencia de peligro.