

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

Cadena de motocicleta amputa dedo de trabajador

Descripción

El trabajador se detiene a retirar una bolsa plástica que se había enredado en la cadena de su motocicleta. Con la motocicleta detenida y parada sobre su caballete procede a manipular la bolsa plástica y la cadena, pero la motocicleta resbala y atrapa un dedo pulgar del trabajador entre la cadena y el piñón, ocasionando la amputación.

Causas / Análisis del accidente

- Manipular cadena de motocicleta sin asegurar la estabilidad de ésta.

Recomendaciones

- Capacitación en autocuidado para todos los trabajadores.