

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática


Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

Comercio

Equipo sin protección es parte de un accidente con resultado de amputación

Descripción

El trabajador se encontraba porcionando trozos de carne en la sierra cortadora de huesos, cuando repentinamente su mano derecha entró en contacto con la sierra, generándole la amputación de un dedo.



Causas / Análisis del accidente

- El trabajador no estaba alerta a su trabajo.
- El equipo de corte no cuenta con protección.

Recomendaciones

- Implementar un sistema de protección en la sierra de corte, que impida el contacto con el trabajador.
- Capacitar a los trabajadores en el concepto de Autocuidado, con énfasis en el cuidado a las manos. Para realizar este taller, se puede pedir al IST su realización.
- Actualizar el procedimiento de trabajo para esta faena, divulgarlo a través de capacitación a los trabajadores, dejando constancia con firmas de la asistencia.