

Difusión de Casos Fatales

Circular N° 2611 de la Superintendencia de Seguridad Social

Construcción

Excavadora se Vuelca, Aplastando a su Operador

Descripción

El trabajador se encontraba operando una máquina excavadora tipo oruga, en una excavación de 1 metro de profundidad. Al estar desplazando la máquina el terreno del borde de la zanja cede, lo que provoca la caída de la máquina a esta. El trabajador al querer salir del equipo es aplastado por una parte de éste, provocándole la muerte.



Causas / Análisis del accidente

- Conducir a una distancia inadecuada al borde de la zanja.
- Terreno no demarcado para el desplazamiento del equipo

Recomendaciones

- Establecer un procedimiento de trabajo para el trabajo de construcción de zanjas, con equipo mecanizado.
- Entregar en una capacitación, a todos los trabajadores de la obra, el procedimiento confeccionado y registrar dicha capacitación.
- Los operadores de vehículos de la empresa, deberán asistir al curso de Manejo Defensivo, dictado por el IST.