

# Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social  
Industria

## La utilización inadecuada del equipo produjo la amputación del trabajador

### Descripción

Cuando el trabajador manipulaba, con una prensa hidráulica, la compresión de un amortiguador de suspensión, este se descomprime violentamente y salta a gran velocidad golpeando su mano izquierda y lesionando un dedo.



### Causas / Análisis del accidente

- Emplear equipo inadecuado para comprimir amortiguador.
- Trabajador sin experiencia en la faena específica.
- No se cuenta con un Procedimiento de Trabajo específico.

### Recomendaciones

- Generar un procedimiento de trabajo, para uso de la prensa hidráulica. Capacitar y difundir a los trabajadores sobre dicho procedimiento y mantener registros de dicha actividad.
- Prohibir el uso de la prensa hidráulica en faena para la cual no fue diseñada. Colocar señalización al respecto.
- Capacitar a todos los trabajadores sobre el accidente ocurrido, sus consecuencias y medidas de control.
- Capacitar a todos los trabajadores en Autocuidado, enfocándose al tema de las manos. Este taller se puede solicitar al IST.