

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social
Servicio

Trabajador amputado por máquina amasadora

Descripción

Trabajador se encontraba elaborando masa para pan cuando en un instante, estando **la máquina amasadora en funcionamiento, introduce su mano derecha para sacar masa**, produciéndose amputación de la falange distal del dedo índice.

Causas / Análisis del accidente

- **Intervenir la máquina amasadora en funcionamiento** al introducir mano dentro de la olla (tina).
- Exceso de confianza al realizar la acción de introducir la mano dentro de la olla (tina), estando consciente que estaba en funcionamiento.
- **Inexistencia de procedimiento** de trabajo respecto de la máquina amasadora.
- **Falta de conocimiento de los riesgos asociados** a la operación de la máquina.
- Falta de protección tipo rejilla, para evitar que se introduzcan las manos mientras está en funcionamiento la máquina amasadora.

Recomendaciones

- **Instalar en la máquina protección** tipo rejilla, a fin de evitar que se introduzcan las manos en la olla (tina), mientras está en funcionamiento.
- **Confeccionar Procedimiento de Trabajo** e instruir a los operarios de las máquinas en dicho procedimiento.
- **Generar normativa interna** que señale, entre otras disposiciones, la prohibición de intervenir en el punto de operación de toda máquina cuando esté en funcionamiento, sin antes haberla detenido.
- **Incentivar el concepto de Autocuidado en los trabajadores**, con la finalidad de generar en ellos una cultura preventiva y tomar conciencia de las consecuencias que tiene realizar acciones inseguras de cualquier índole. Para tal fin, hacerlos partícipe de capacitación mediante la aplicación de un Taller de Autocuidado.