

Difusión de Casos Fatales

Circular N° 2611 de la Superintendencia de Seguridad Social
Construcción

Trabajador Cae Desde una Techumbre, por No Utilizar su Equipo de Seguridad

Descripción

El trabajador se encontraba en la techumbre de un galpón instalando una plataforma de trabajo y cuerda de vida. Una plancha del techo cedió con el peso del trabajador, provocando su caída desde la altura y provocándole la muerte



Causas / Análisis del accidente

- Realizar trabajo en altura, sin estar asegurado.
- Plataforma de trabajo fuera del alcance del trabajador.

Recomendaciones

- Establecer y difundir un procedimiento de trabajo seguro que incluya la responsabilidad de instalación de líneas de vida.
- Entrenar a los trabajadores, en todas las tareas críticas consideradas en la evaluación de riesgos.
- Capacitar a las jefaturas de los proyectos y línea de mando sobre su rol en la seguridad de los trabajadores.
- Capacitar a los trabajadores en Autocuidado, considerando el Taller Básico de Prevención para trabajadores y Trabajo en Altura dictados por el IST.