

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social
Servicio, carnicería

Trabajador resulta amputado por no seguir el procedimiento de trabajo correcto

Descripción

El trabajador operaba la máquina moledora de carne, esta tarea consistía en poner el trozo de carne en el ducto de entrada y luego empujarlo con un bastón a la zona de la aspás, como **estaba establecido en el procedimiento**. Sin embargo, el **último trozo decide empujarlo con la mano**, ya que lo había realizado anteriormente, entrando en contacto con las aspás moledoras, resulta amputado de un dedo.

Causas / Análisis del accidente

- **No Respetar el procedimiento correcto de trabajo.**
- **Empujar el trozo de carne con las manos**, introduciéndolas en el sector de las aspás de corte de la máquina.
- **No utiliza el bastón para empujar**, debido a que consideró que no lo necesitaba al quedarle al último trozo.

Recomendaciones

- **Reinstruir periódicamente a los trabajadores en el procedimiento** de uso de máquinas, sus dispositivos de seguridad y protecciones. Dejar registro de dicha capacitación.
- Se recomienda **entregar a los trabajadores información de riesgos laborales asociadas a las tareas** que se realizan en la empresa.
- Capacitar a todos los trabajadores sobre Autocuidado, con el apoyo del organismo administrador (IST).