

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

Transporte Marítimo

Trabajador sufre amputación al ser aplastado por la carga suspendida

Descripción

En momentos que ingresaba un segundo cargador frontal a la bodega del buque, por medio de la grúa de la nave, se cortan los cáncamos traseros y producto del peso y movimiento del equipo se cortan las fajas delanteras provocando la caída del cargador sobre el otro, que se encontraba en bodega. A consecuencia de lo anterior, un trabajador que se encontraba en la cabina del 1er. Cargador, resulta con ambas piernas amputadas.



Causas / Análisis del accidente

- Ruptura de cáncamos.
- Colocarse bajo carga suspendida.
- No estar atentos a las maniobras de la grúa.

Recomendaciones

- Establecer sistemas de evaluación del estado de los cáncamos y otros sistemas de sujeción de los cargadores frontales, que son ingresados a bodega.
- Hacer cumplir por la supervisión, la prohibición de colocarse bajo carga suspendida.
- Instruir a los movilizadores, en las medidas de seguridad que se deben observar al realizar faenas al interior de la bodega de la nave, basada en los procedimientos establecidos por la empresa.