

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social
Industria

Trabajador sufre amputación ya que la maquinaria no contaba con sistema de seguridad

Descripción

El trabajador, al advertir un problema en un tornillo sin fin, revisa el estado del equipo introduciendo su mano izquierda al ducto, sin advertir que la máquina estaba en funciones. A raíz de lo anterior, sufre la amputación de dedo.



Causas / Análisis del accidente

- La máquina no cuenta con protección.
- No hay señalética que advierta el peligro.
- El trabajador no advirtió que la máquina estaba en funcionamiento.

Recomendaciones

- Colocar protección en el ducto para impedir el ingreso de la mano o parte de ella, al tornillo sin fin.
- Instalar señalética que informe del riesgo del equipo.
- Instruir a los trabajadores sobre los peligros del tornillo sin fin y dejar constancia de dicha capacitación.